





# PRM-x.3

# **Analoges I/O-Erweiterungsmodul**

# Bedienungsanleitung





# Inhaltsverzeichnis

Ein	führı	ıng.		2
1.	Übe	rsic	ht	3
1	.1	Bes	timmungsgemäße Verwendung	3
1	.2	Bes	tellschlüssel	3
1	.3	Fror	nt-Indikatoren	4
2.	Tec	hnis	che Daten	5
2	.1	Umg	gebungsbedingungen	7
2	.2	Galv	vanische Trennung	7
3.	Inst	allat	ion	8
3	.1	Inte	rner Bus	8
3	.2	Elek	ctrischer Anschluss	9
	3.2.	1	Widerstandsthermometer	10
	3.2.	2	Thermoelemente	10
	3.2.	3	I/U-Normsignale	10
	3.2.	4	Widerstandssensor	11
	3.2.	5	Ausgangsverdrahtung	11
4.	Kon	figu	rierung	12
5.	Firn	nwar	e-Aktualisierung	14
6.	Kali	brie	rung	15
6	.1	Eing	gangs-Kalibrierung	15
6	.2	Aus	gangs-Kalibrierung	16
7.	. Wartung		j	18
8.	Transport und Lagerung19			19
9.	Lieferumfang20			
Anl	nang	A.	Abmessungen	21



### Einführung

#### Begriffe und Abkürzungen

ALP - Programmiersoftware akYtec ALP zur Programmierung von Relais der PR-Serie, basierend auf der Programmiersprache Function Block Diagram (FBD)

Anwendung – Benutzerprogramm, das mit der ALP-Software erstellt wurde

ADC - Analog-Digital-Konverter

**DAC** – Digital-Analog-Konverter

#### Symbole und Schlüsselwörter

#### **GEFAHR**



Das Schlüsselwort GEFAHR weist auf eine drohende Gefahrensituation hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht verhindert wird.

#### WARNUNG



Das Schlüsselwort WARNUNG weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.

#### VORSICHT



Das Schlüsselwort VORSICHT weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die zu leichten Verletzungen führen kann.

# **ACHTUNG**



Das Schlüsselwort ACHTUNG weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die zu Sachschäden führen kann.

#### **HINWEIS**



Das Schlüsselwort HINWEIS weist auf hilfreiche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für effizienten und reibungslosen Betrieb hin.



#### 1. Übersicht

Das Erweiterungsmodul PRM bietet zusätzliche Ein- und Ausgänge für das Basisgerät PR200. Die Ein- und Ausgänge des Moduls werden von einem Programm gesteuert, das auf PR200 ausgeführt wird. Um die Steuerung zu ermöglichen, muss das Modul der PR200-Konfiguration in ALP hinzugefügt wer-den (Abschn. 4).

Das Modul ist ein passives Gerät und kann nicht ohne Verbindung mit dem Basisgerät über einen in-ternen Bus verwendet werden.

Alle Modifikationen sind in einem Kunststoffgehäuse für die Hutschienenmontage ausgeführt. Jedes PRM-Modul wird unabhängig vom Basisgerät mit Strom versorgt. Das Basisgerät und die Mo-dule können mit unterschiedlichen Versorgungsspannungen betrieben werden.

#### 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Erweiterungsmodule der PRM-Serie wurden ausschließlich für den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck entwickelt und gebaut und dürfen nur entsprechend verwendet werden. Die in dieser Anleitung enthaltenen technischen Spezifikationen sind zu beachten.

Das Modul darf nur in ordnungsgemäß installiertem Zustand betrieben werden.


#### Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

DC 24V

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Besonders zu beachten ist hierbei:

- Das Gerät darf nicht eingesetzt werden für medizinische Geräte, die menschliches Leben oder körperliche Gesundheit erhalten, kontrollieren oder sonst wie beeinflussen.
- Das Gerät darf nicht in explosionsfähiger Umgebung eingesetzt werden.
- Das Gerät darf nicht eingesetzt werden in einer Atmosphäre, in der ein chemisch aktiver Stoff vorhanden ist.

#### 1.2 Bestellschlüssel






Abb. 1.1 Frontansicht



# 1.3 Front-Indikatoren

Tabelle 1.1 LED-Indikatoren

Indikator	Farbe	Zustand	Beschreibung					
POWER	Grün	EIN	Spannungsversorgung eingeschaltet					
	Rot			Kommunikation mit dem Basisgerät unterbrochen				
ERROR		Blinkt	Das Gerätemodell und das im ALP-Projekt angegebene Modell unterscheiden sich					
			Die Firmware-Version der Basisgerät und des Moduls sind nicht kompatibel					
		EIN	Parameter <b>Sensortyp</b> ausgewählt und Sensor angeschlossen					
AI	Gelb	AUS	Parameter <b>Sensortyp</b> auf AUS gestellt.  Der aktuelle Eingangswert im Programm wird durch den Wert <b>55555</b> ersetzt.					
		Blinkt	Sensorfehler (Tabelle 1.2)					
	Gelb						EIN	Parameter Ausgangssignaltyp ausgewählt
				AUS	Parameter Ausgangssignaltyp auf AUS gesetzt			
AO		Blinkt	Ausgangsfehler:  - Keine Ausgangsspannungsversorgung  - DAC hohe Temperatur  - Lastbruch im Strommodus					

Tabelle 1.2 Fehlercodes für Analogeingänge

Code	Beschreibung
33333	Kurzschluss
44444	Sensorbruch
66666	Eingangswert liegt außerhalb des Gültigkeitsbereichs des ADC
77777	Eingangswert liegt außerhalb des Gültigkeitsbereichs des Sensors
88888	Vergleichsstellensensor-Fehler



# 2. Technische Daten

Tabelle 2.1 Allgemeine technische Daten

	Gerät	PRM-230.3	PRM-24.3	
Spannungsversorgung		230 (90264) V AC 50 (4763) Hz	24 (19 30) V DC	
Leistungsaufnahr	ne, max.	8 VA	4 W	
Galvanische Tren	nung (Abschn. 2.2)	2830 V	1780 V	
- Fingönge	Digital	_		
Eingänge	Analog		4	
Auggönge	Digital		_	
Ausgänge	Analog	2		
Schutzart		ı	IP20	
Betriebstemperat	ur	-20+55 °C		
Abmessungen		88 x 90 x 58 mm		
Montagetyp		auf Hutschiene (35 mm)		
Gewicht		ca. 250 g		

# Table 2.2 Analogeingänge

Eingangssignal		siehe Tabelle 2.4
ADC-Auflösung		16 Bit
	RTD	0,25 %
Genauigkeit	TC	0,5 %
	I / U-Signale	0,25 %
	RTD	0,8 s
Abfragezeit pro Eingang, max.	TC	0,6 s
	I / U-Signale	0,6 s
Eingangswiderstand, min.	10 kΩ	
Shunt-Widerstand	4550 Ω	
Galvanische Trennung zwischen E	_	

Table 2.3 Analogausgänge

		0-24 mA
		0-20 mA
Ausgangssignal	4-20 mA	
	0-5 V	
		0-10 V
DAC-Auflösung		12 Bit
Genauigkeit	± 0,5 %	
Temperatureinfluss	± 0,25 %	
Galvanische Trennung	2830 V	
Spannungsversorgung (extern, jeder Ausgang separat)		1530 V DC
Augangelagt may	0-5 mA, 0-20 mA, 4-20 mA	1000 Ω
Ausgangslast, max.	0-5 V, 0-10 V	300 Ω





Tabelle 2.4 Sensoren / Eingangssignale

Sensor / Eingangssignal	Messbereich	Genauigkeit				
Genson / Emgangssignar		Genaulykeit				
0 3950 Ω	Widerstandsgeber 0100%	±0.25				
0 3950 12		±0,.25				
Normsignale           0-1 V         0100 %						
	0100 %	_				
-50+50 mV	0100 %	10.05.0/				
0-5 mA		±0,25 %				
0-20 mA	0100 %	_				
4-20 mA	0100 %					
	RTD nach IEC 60751:2008					
Pt50 (α=0,00385 °C -1)	-200+850 °C	_				
Pt100 (α=0,00385 °C -1)	-200+850 °C	±0,25 %				
Pt500 (α=0,00385 °C -1)	-200+850 °C	_				
Pt1000 (α=0,00385 °C -1)	-200+850 °C					
	th GOST 6651-2009 und 6551-9	4				
50P (α=0,00391 °C -1)	-240+1100 °C	_				
50M (α=0,00428 °C -1)	-200+200 °C					
Cu50 (α=0,00426 °C-1)	-50+200 °C					
100P (α=0,00391 °C -1)	-240+1100 °C					
100M (α=0,00428 °C <sup>-1</sup> )	-200+200 °C					
Cu100 (α=0,00426 °C <sup>-1</sup> )	-50+200 °C					
Ni100 (α=0,00617 °C <sup>-1)</sup> )	-60+180 °C					
500P (α=0,00391 °C <sup>-1</sup> )	-240+1100 °C	±0,25 %				
500M (α=0,00428 °C <sup>-1</sup> )	-200+200 °C					
Cu500 (α=0,00426 °C <sup>-1</sup> )	-50+200 °C					
Ni500 (α=0,00617 °C <sup>-1</sup> )	-60+180 °C					
1000P (α=0,00391 °C <sup>-1</sup> )	-240+1100 °C					
1000M (α=0,00428 °C -1)	-200+200 °C					
Cu1000 (α=0,00426 °C <sup>-1</sup> )	-50+200 °C					
Ni1000 (α=0,00617 °C <sup>-1</sup> )	-60+180 °C					
T	C nach IEC 60584-1:20131					
J	-200+1200 °C					
N	-200+1300 °C					
К	-200+1360 °C					
S	-50+1750 °C	±0,5 %				
R	-50+1750 °C	10,5 %				
Т	-250+ 400 °C					
В	+200+1800 °C					
A-1	0+ 2500 °C					
	TC nach GOST 8.585					
L	-200+800 °C					
A-2	0+1800 °C	±0,5 %				
A-3	0+1800 °C					



#### 2.1 Umgebungsbedingungen

Das Relais ist für die selbstständige Konvektionskühlung ausgelegt. Dies ist bei der Auswahl des Installationsortes zu beachten.


Die folgenden Umgebungsbedingungen müssen beachtet werden:

- staubarme, trockene und kontrollierte Umgebung
- geschlossene explosionsgeschützte Räume ohne aggressive Dämpfe und Gase

Tabelle 2.5 Umgebungsbedingungen

Bedingungen	zulässiger Bereich
Umgebungstemperatur	-20+55°C
Lagertemperatur	-25+55°C
Luftfeuchtigkeit	bis 80% r.F. (bei +25°C, nicht kondensierend)
Höhenlage, max.	2000 m über NN
EMC-Störfestigkeit	nach IEC 61000-6-2
EMC- Emission	nach IEC 61000-6-4

#### 2.2 Galvanische Trennung






Abb. 2.1 Galvanische Trennung PRM-230 (a) und PRM-24 (b)



#### 3. Installation

#### DANGER

Electric shock could kill or seriously injure.



All electrical connections must be performed by a fully qualified electrician.

Ensure that the mains voltage matches the voltage marked on the nameplate.

Ensure that the device is provided with its own power supply line and electric fuse.

#### WARNING



The device must be powered off before connecting to internal bus or peripheral devices. Switch on the power supply only after the wiring of the device has been completed. Remove the terminal blocks only after powering off the device and all connected equipment.

Do not feed any external devices from the power contacts of the device.

#### NOTICE



Supply voltage for 24 VDC models may not exceed 30 V. Higher voltage can damage the device.

If the supply voltage is lower than 19 VDC, the device cannot operate properly but will not be damaged.

# 1

#### NOTICE

Signal cables should be routed separately or screened from the supply cables. Shielded cable should be used for the signal lines to ensure the EMC precautions.

# NOTE

Before powering on, make sure that the device was stored at the specified ambient temperature (-20  $\dots$  +55 °C) for at least 30 minutes.

Die Erweiterungsmodule der PRM-Serie werden links vom PR200-Grundgerät auf Hutschiene montiert.



Abb. 3.1

Nach der Montage auf der Hutschiene sollte eine interne Busverbindung zwischen PR200 und den Modulen hergestellt werden (Abschn. 3.1). Anschließend sind die Spannungsversorgung und die Peripheriegeräte an die Modulklemmen anzuschließen (Abschn. 3.2).

Für Maßzeichnung siehe Anhang A.

#### 3.1 Interner Bus


Ein interner Hochgeschwindigkeitsbus bietet die gleiche Hochgeschwindigkeitsleistung des Moduls wie des Basisgeräts und ermöglicht das Lesen der Eingangswerte und das Schreiben der Ausgangswerte des Moduls innerhalb eines Programmzyklus.



Die PRM-Module sind in Reihe mit PR200 geschaltet. Maximal zwei Module können angeschlossen werden. Um den internen Bus zu implementieren, schließen Sie PRM mit dem mitgelieferten 4.5-cm-Flachkabel an PR200 an.


PRM verfügt über zwei EXT-Anschlüsse unter der rechten und linken Abdeckung an der Gerätevorderseite. Der Anschluss unter der linken Abdeckung dient zum Anschließen des 1. PRM an den PR200 oder des 2. PRM an den 1. PRM. Der Anschluss unter der rechten Abdeckung dient zum Anschließen des PR200 an das 1. PRM oder des 1. PRM an das 2. PRM.

Nach dem Anschließen sollte das Flachkabel in einer speziellen Aussparung unter der Abdeckung platziert werden, damit das PRM nah an den PR200 geschoben werden kann (Abb. 3.2).



#### 3.2 Elektrischer Anschluss

Informationen zur Klemmenanordnung finden Sie in Abb. 3.3, 3.4. Zur Klemmenbelegung siehe Tab. 3.1.






Abb. 3.3 PRM-24.3 Klemmenanordnung

Abb. 3.4 PRM-24.3 Klemmenanordnung

Tabelle 3.1 Klemmenbelegung

Bezeichnung	Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung
DC 24 V / - oder AC 230 V	Spannungsversorgung	AO1 / V+	24 VDC-Versorgung AO1+
DC 24 V / + oder AC 230 V	Spannungsversorgung	AO1 / V-	24 VDC-Versorgung AO1-
AI1 / 1	Al1 Klemme 1	AO1 / U+	Spannungsausgang AO1+
Al1 / 2	AI1 Klemme 2	AO1 / U-	Spannungsausgang AO1-
R	AI1/AI2 gemeinsame Klemme	AO1 / I+	Stromausgang AO1+



Bezeichnung	Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung
Al2 / 2	Al2 Klemme 2	AO1 / I-	Stromausgang AO1-
Al2 / 1	Al2 Klemme 1	AO2 / V+	24 VDC-Versorgung AO2+
AI3 / 1	Al3 Klemme 1	AO2 / V-	24 VDC-Versorgung AO2-
AI3 / 2	Al3 Klemme 2	AO2 / U+	Spannungsausgang AO2+
R	Al3/Al4 gemeinsame Klemme	AO2 / U-	Spannungsausgang AO2-
Al4 / 2	Al4 Klemme 2	AO2 / I+	Stromausgang AO2+
AI4 / 1	Al4 terminal 1	AO2 / I-	Stromausgang AO2-

#### 3.2.1 Widerstandsthermometer

2- oder 3-Draht-Sensoren können angeschlossen werden.




Abb. 3.5 RTD-Anschluss

#### 3.2.2 Thermoelemente

# 1

#### **ACHTUNG**

Verwenden Sie kein Thermoelement mit nicht isolierter Messstelle. Dies kann das Modul beschädigen

Die Vergleichsstellen-Kompensation ist für die Verwendung mit Thermoelementen vorgesehen. Der eingebaute Vergleichsstellen-Temperatursensor befindet sich neben der Klemmenleiste.




Abb. 3.6 TC-Anschluss

# 3.2.3 I/U-Normsignale

Ein Spannungssignal kann direkt an die Eingangsklemmen angeschlossen werden.




Abb. 3.7 Anschluss des I/U-Sensors

Zur Messung eines Stromsignals muss ein Shunt-Widerstand von 50  $\Omega$  (± 1%) parallel geschaltet



werden (siehe Abb. 4.8). Es wird empfohlen, den im Lieferumfang enthaltenen Widerstand oder einen anderen hochstabilen Widerstand zu verwenden.




Abb. 3.8 Anschluss des Shunt-Widerstands

Sie können einen Widerstand  $45...50~\Omega$  verwenden, dessen Wert im Parameter Shunt-Widerstand in den Eigenschaften des Eingangs in ALP notiert werden soll. Es wird empfohlen, den Eingang mit dem Shunt zu kalibrieren (Abschn. 5).

# **①**

#### **ACHTUNG**

Es muss ein sicherer Kontakt zwischen Signal- und Widerstandsdrähten hergestellt werden. Andernfalls kann der Eingang beschädigt werden.

#### 3.2.4 Widerstandssensor




Abb. 3.9 Anschluss des Widerstandssensors

#### 3.2.5 Ausgangsverdrahtung

Die analogen Ausgänge sind galvanisch getrennt. Jeder Ausgang kann bei Bedarf separat mit Spannung versorgt werden. Die Minuskontakte V-, U- und I- verschiedener Ausgänge sind innerhalb des Gerätes miteinander verbunden.




Abb. 3.10 Stromausgang




Abb. 3.11 Spannungsausgang



### 4. Konfigurierung

Ein Modul zur Konfiguration des Basisgeräts hinzufügen:

- PR200-Projekt in ALP öffnen
- Gerätekonfiguration öffnen
- im Strukturbaum den Punkt Erweiterungsmodule wählen
- PRM-Modul über das Kontextmenü hinzufügen (Abb. 4.1)



Abb. 4.1

Der Parameter **Erweiterungsnummer** (Abb. 4.2) ist die Position von PRM, wenn von PR200 von links nach rechts gezählt wird. Das nächste Modul links von PR200 sollte zuerst zur Konfiguration hinzugefügt werden, um als Nr. 1 zugewiesen zu werden. Das nächste hinzugefügte Modul wird immer als Nr. 2 zugewiesen. Wenn kein Modul als Nr. 1 zugewiesen ist, kann kein neues Modul als Nr. 2 zugewiesen werden.




Abb. 4.2

Der Datenaustausch zwischen PR200 und PRM Nr. 2 erfolgt über PRM Nr. 1. Wenn PRM Nr. 1 ausgeschaltet ist, wird der Datenaustausch zwischen PR200 und PRM Nr. 2 unterbrochen.

PRM kann erst aus dem Projekt entfernt werden, nachdem alle Variablen, die seinen Ein- und Ausgängen zugewiesen sind, getrennt wurden.

Die Position von PRM in der Konfiguration kann über das Kontextmenü geändert werden.

Das Projekt kann nach P200 übertragen werden, unabhängig davon, ob die Module angeschlossen sind oder nicht. Wenn ein Modul zur Konfiguration hinzugefügt wird, erscheinen im Arbeitsbereich zusätzliche Eingänge Al1...Al4 und Ausgänge AO1...AO2 mit der in Klammern angegebenen Erweiterungsnummer (Abb.4.3).

Wenn das Modul zum Projekt hinzugefügt wird, werden seine Ein- und Ausgänge abgefragt.

Um die Eingangswerte zu lesen oder den Status der Ausgänge zu ändern, erstellen Sie Variablen des entsprechenden Typs und verknüpfen sie mit den Ein- und Ausgängen des Moduls. Wenn die Ein-/Ausgänge über das Netzwerk abgefragt werden müssen, müssen sie mit Netzwerkvariablen verknüpft werden.




Fig. 4.3





Tabelle 4.1 Modulparameter

Parameter	Beschreibung			
Allgemein				
	Wählen Sie eine BOOL-Variable aus, um den Status zu lesen:			
	<ul> <li>TRUE, wenn die Kommunikation mit PRM hergestellt ist und das PRM- Modell mit dem in der Konfiguration angegebenen übereinstimmt</li> </ul>			
Status	<ul> <li>FALSE, wenn die Kommunikation mit PRM unterbrochen ist oder das PRM-Modell von dem in der Konfiguration angegebenen Modell ab- weicht</li> </ul>			
	Eingänge			
Sensortyp	Der Typ des an den Eingang angeschlossenen Sensors. Der Eingangswert wird in die dem Sensortyp entsprechende Einheit umgerechnet (z.B. bei Thermoelementen oder Thermistoren werden die Eingabewerte in Grad Celsius umgerechnet).			
	Die Standardeinstellung <b>OFF</b> bedeutet, dass der Eingang deaktiviert ist und nicht abgefragt wird. Die Einstellung <b>OFF</b> für nicht verwendete Kanäle erhöht die Abtastrate.			
Filterzeitkonstante	065 Sekunden, 0 – Filter deaktiviert			
Shunt-Widerstand	Externer Shunt-Widerstand 4550 Ω			
Untere Messgrenze	Minimaler Pegel des Sensorausgangssignals			
Obere Messgrenze	Maximaler Pegel des Sensorausgangssignals			
Ausgänge				
Sicherer Zustand	Der Parameter bestimmt das Ausgangssignal, wenn die Kommunikation mit dem Grundgerät unterbrochen ist.			
Ausgangssignaltyp	Der Typ des Ausgangssignals bestimmt die Kalibrierungskoeffizienten, die für Signalumwandlung verwendet werden.			

# Firmware-Aktualisierung



# 5. Firmware-Aktualisierung

Wenn ein neues Projekt auf das Gerät übertragen ist und die Firmware des Geräts und des Moduls inkompatibel sind, wird die Verbindung zwischen ihnen unterbrochen und der Indikator **ERROR** auf dem Modul blinkt.

Um die Firmware zu aktualisieren:

- Verbinden Sie das Modul mit dem Basisgerät über die Interne Bus
- Verbinden Sie den Basisgerät mit dem PC
- Schalten Sie die Spannungsversorgungen des Basisgeräts und des Moduls ein
- Starten Sie ALP und wählen Sie den Menüpunkt Gerät > Firmware-Update
- Klicken Sie im geöffneten Dialog Nein, um das Modul manuell auszuwählen
- Öffnen Sie die Registerkarte Erweiterungsmodule, wählen Sie die Erweiterungsnummer und das Gerätemodel und bestätigen Sie mit Auswählen

#### **ACHTUNG**



Stellen Sie während des Updates eine zuverlässige Stromversorgung des Basisgeräts und der Module sicher. Wenn dies fehlschlägt, sollte das Update wahrscheinlich wiederholt werden.



# 6. Kalibrierung

Wenn die Genauigkeit des Eingangs oder Ausgangs des Moduls nicht mehr mit der Spezifikation übereinstimmt, kann es kalibriert werden. Das Modul muss mit dem zu kalibrierenden Grundgerät verbunden sein. Die Kalibrierung erfolgt wie beim Grundgerät.

#### **ACHTUNG**



Stellen Sie während der Kalibrierung eine zuverlässige Stromversorgung der Basisgerät und der Module sicher. Wenn dies fehlschlägt, sollte die Kalibrierung wahrscheinlich wiederholt werden.

- Jeder analoge Ein- und Ausgang verfügt für jeden Sensortyp über eigene Kalibrierungskoeffizienten.
- Die Kalibrierung wird mit einer Referenzsignalquelle durchgeführt, die an den Geräteeingang oder -ausgang angeschlossen ist.
- Die Kalibrierkoeffizienten werden anhand des Verhältnisses zwischen dem aktuellen Eingangssignal und dem Referenzsignal berechnet und im nichtflüchtigen Gerätespeicher gespeichert.
- Wenn die berechneten Koeffizienten die zulässigen Grenzen überschreiten, wird eine Meldung über die Fehlerursache angezeigt.

#### 6.1 Eingangs-Kalibrierung

Eingangssignale: 4-20 mA, 0-10 V, 0-4000 Ohm:

1. Um einen Eingang zu kalibrieren, schließen Sie die Referenzsignalquelle an diesen an (Abb. 6.1).




Abb. 6.1 Eingangsanschluss der Referenzsignalquelle

- 2. Verbinden Sie das Modul mit dem Basisgerät über die Interne Bus
- 3. Verbinden Sie den Basisgerät mit dem PC
- 4. Schalten Sie die Spannungsversorgungen des Basisgeräts und des Moduls ein
- 5. Starten Sie ALP und wählen Sie das Menüpunkt **Device > Kalibrierung**, um das Kalibrierungstool zu starten.
- 6. Wählen Sie im Dialogfenster das entsprechende PRM-Modell aus.
- 7. Wählen Sie Analogeingänge als Kalibrierungsziel.
- Wählen Sie den Typ des Eingangssignals und die anderen Kalibrierungsparameter aus (Abb. 6.2).






Abb. 6.2 Kalibrierungseinstellungen

- Stellen Sie die drei Punkte für die Kalibrierkurve und die Filterzeitkonstante ein. Je größer die Filterzeitkonstante ist, desto länger dauert der Kalibrierungsvorgang, desto genauer wird jedoch die Berechnung der Koeffizienten.
- Wählen Sie den zu kalibrierenden Eingang. Wenn Sie Alle auswählen, werden alle Eingänge nacheinander kalibriert, deswegen muss das entsprechende Referenzsignal an alle Eingänge angelegt werden.
- 9. Klicken Sie auf Weiter und folgen Sie den Anweisungen.

Klicken Sie auf den Link **Einstellungen zurücksetzen**, um die Standard-Kalibrierungseinstellungen zu verwenden.

#### 6.2 Ausgangs-Kalibrierung

Um einen Ausgang zu kalibrieren:

1. Schließen Sie die Referenzsignalquelle gemäß Abb. 6.3 oder 6.4 an den Ausgang an.




Abb. 6.3 Eingangsanschluss der Strom-Referenzsignalquelle ( $R_L$  < 300  $\Omega$ )




Abb. 6.4 Eingangsanschluss der Spannungs-Referenzsignalquelle

2. Verbinden Sie das Modul mit dem Basisgerät über die Interne Bus





- Verbinden Sie den Basisgerät mit dem PC
- 4. Schalten Sie die Spannungsversorgungen des Basisgeräts und des Moduls ein
- 5. Starten Sie ALP und wählen Sie das Menüpunkt **Device > Kalibrierung**, um das Kalibrierungstool zu starten.
- 6. Wählen Sie im Dialogfenster das entsprechende PRM-Modell aus.
- 7. Wählen Sie Analogausgänge als Kalibrierungsziel.
- 8. Wählen Sie den Typ des Ausgangssignals und den zu kalibrierenden Ausgang. Wenn Sie **Alle** auswählen, werden alle Ausgänge nacheinander kalibriert, deswegen das entsprechende Referenzsignal an alle Ausgänge angelegt werden muss.
- 9. Messen Sie das Signal am Ausgang, der in der oberen rechten Fensterecke angezeigt wird, und geben Sie den Wert in das Eingabefeld ein.



Abb. 6.5 Kalibrierung der unteren Messgrenze

Klicken Sie auf Weiter und folgen Sie den Anweisungen.

## Wartung



# 7. Wartung

Die Wartung umfasst:

- Reinigung des Gehäuses und der Klemmleisten vom Staub, Schmutz und Fremdkörper
- Prüfung der Befestigung des Geräts
- Prüfung der elektrischen Anschlüsse.

#### **ACHTUNG**

1

Das Gerät sollte nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Keine Scheuermittel oder lösemittelhaltige Reinigungsmittel verwenden. Bei der Wartung sind die Sicherheitshinweise aus dem Abschnitt 'Installation' zu beachten.





# 8. Transport und Lagerung

Packen das Gerät so, dass es für die Lagerung und den Transport sicher gegen Stöße geschützt wird. Die Originalverpackung bietet optimalen Schutz.

Wird das Gerät nicht unmittelbar nach der Anlieferung in Betrieb genommen, muss es sorgfältig an einer geschützten Stelle gelagert werden. Es darf kein chemisch aktiver Stoff in der Luft vorhanden sein.

Zulässige Lagertemperatur: -25...+55 °C

Luftfeuchtigkeit: bis 95% r.F. (bei +35°C, nicht kondensierend)

#### **HINWEIS**

Das Gerät könnte beim Transport beschädigt worden sein.

Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden und auf Vollständigkeit!
Melden Sie festgestellte Transportschäden unverzüglich dem Spediteur und akYtec
GmbH!!





# 9. Lieferumfang

_	PRM	1
_	Kurzanleitung	1
_	Verbindungskabel	1
_	Shunt-Widerstand	4
-	Klemmleisten (Satz)	1

#### HINWEIS

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen am Lieferumfang des Gerätes vorzunehmen.



# Anhang A. Abmessungen




Abb. A.1 Abmessungen